

# Prüfbericht zur UVV-Prüfung nach DGUV G 308-002

Seite:

## Wiederkehrende Prüfung

Prüfender: S.Pesotskyi  
Prüfort:

Sachkundigenprüfung

Artikel/Gerät: 118SGENDX856  
Baujahr: 2007  
KFZ-Kennz.:  
Hersteller: Genie

Betriebsstd.: 1081, 2  
CE-Nr.:

Fahrgestellnr.:  
Nr. Aufbau: GS6807-50078

Die Arbeitsbühne wurde am 25.07.2024 einer regelmäßigen Prüfung unterzogen.

Dabei wurden keine / folgende \*) Mängel festgestellt:

*(This section contains a large blue diagonal line drawn across the horizontal lines, indicating no defects were found.)*

Umfang der Prüfung: **Sicht- und Funktionsprüfung gemäß DGUV G 308-002**

Noch ausstehende Teilprüfungen: keine

Aktuelle Prüfplakette geklebt - ja - nein \*)  
Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken - nicht - entgegen. \*)  
Nachprüfung ist - nicht - erforderlich. \*)

25.07.2024

(Ort, Datum)

Der Sachverständige / Sachkundige

*(Handwritten signature)*  
(Unterschrift)

Name des Sachkundigen:

**S.Pesotskyi**

Berufsbezeichnung:

**Monteur**

beschäftigt bei

**Bertram Arbeitsbühnenvermietung GmbH**

Mängel zur Kenntnis genommen: \*\*) \_\_\_\_\_

Mängel behoben: \*\*) \_\_\_\_\_

\*) Nicht zutreffendes streiche

\*\*) Bestätigung des Betreibers oder seines Beauftragten mit Datum und Unterschrift